

# Inhaltsverzeichnis

Gebüdeschäden im Gebiet der Stadt Berlin, Stand 1945		6.2 Die Typologie des Berliner Mietshauses	231
<b>Vorwort</b>	6	6.3 Herstellung und konstruktiver Aufbau des Mietshauses	235
<b>1 Meyer's-Hof – Teil I</b>	9	6.3.1 Der Rohbau	239
Erinnerung an einen oft fotografierten Einblick in ein Berliner Mietshaus		6.3.2 Der Ausbau	249
		6.3.3 Die stoffliche Zusammensetzung des Mietshauses im Durchschnitt	264
<b>2 Überblick über die Stadt</b>	68	6.4 Die Unterteilung der Geschosse in Wohnungen	266
2.1 Meyer's-Hof im Plan der Stadt (1969–1867)	68	<b>7 Meyer's-Hof – Teil IV</b>	284
2.2 Albrecht Meydenbauer fotografiert Berlin 1868 vom Turm des neuen Rathauses als Panorama	72	Der Umbau in einen Wohn- und Gewerbehof	
2.3 Der neue Mittelpunkt der Stadt – ein politisches Panorama (1861–1871)	94	7.1 Chronik von Meyer's-Hof (1875–1910)	286
		7.2 Systematische Betrachtung der beobachteten Veränderungen in Meyer's-Hof bis 1910	312
<b>3 Meyer's-Hof – Teil II</b>	102	<b>8 Die bauliche Erweiterung der Stadt</b>	316
Der Wohnungsmangel nach dem Deutsch- Französischen Krieg und die wiedereinsetzende Bautätigkeit		8.1 Die Herstellung und Erschließung der Grund- stücke und die Methoden der Finanzierung	316
3.1 Nachrichten über den Wohnungsmangel in Berlin 1871/72	103	8.2 Die Schübe der Baukonjunktur und die Wachs- tumsperioden Berlins zwischen 1862 und 1925	329
3.2 Der „Blumenstraßenkrawall“ (1872)	114	8.2.1 Zur Periodisierung der Baualterskarte	329
3.3 Versuch einer statistischen Beschreibung des Wohnungsmangels (1868–75)	120	8.2.2 Die Grundlagen der Baualterskartierung	334
3.4 Planung und Bau von Meyer's-Hof (1873/74)	125	8.3 Die wachsende Stadt 1862–1925	336
3.4.1 Der erste Bauantrag vom 17.2.1873	125	8.4 Die Fassade des Mietshauses in ihrer Veränderung (1860–1914)	381
3.4.2 Der zweite Bauantrag	129	<b>9 Meyer's-Hof – Teil V</b>	388
3.4.3 Die Bauentwürfe in vergleichender Beschreibung	134	Eine Stadt in der Stadt	
3.4.4 Versuch einer Bauaufnahme ohne Bau mit Hilfe aller Dokumente, die noch zu finden waren	137	9.1 Der vergebliche Versuch, „eine der größten und häßlichsten Wohnplantagen Berlins“ zu beseitigen	391
<b>4 Die räumliche Erweiterung der Stadt</b>	142	9.2 Die „Zilleburg“ (1929–32)	401
4.1 Die Zusammensetzung des Bebauungsplans von 1862	143	9.3 „Meyer's-Hof ist auf dem Posten: Erst Essen – dann Miete!“ (Der Mieterstreik 1932/33)	416
4.2 Die Beschreibung des Bebauungsplans	147	9.4 Die Säuberung und Entmischung des „Schandflecks“ (1933–45)	434
4.3 Die Umsetzung und Ausweitung des Bebauungs- plans (1862–75)	158	<b>10 Die Wohnweise im Berliner Mietshaus</b>	450
4.4 Die Verwirklichung des Bebauungsplans (1862–1940)	165	10.1 Die Geschichte der Berliner Wohnungs-Enqueten (1892–1920)	452
<b>5 Meyer's-Hof – Teil III</b>	170	10.1.1 Die Wohnverhältnisse in der Sorauer Straße 1893, untersucht von der Arbeiter-Sanitäts-Kommission	452
Grundstück, Straße und Umgebung		10.1.2 Die Wohnungsenquete der Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker	459
5.1 Die Ackerstraße – vom Feldweg zur „ordentlichen Straße“	170	10.2 Die Wohnungen im Mietshaus: ihre systematische Beschreibung nach Größe und Belegung (1904– 1930)	466
5.2 Die weitere Umgebung im Widerspruch von Plan und tatsächlicher Entwicklung (bis 1940)	183	10.3 Die Klassentopographie der Stadt: Wer wohnt wo?	506
5.2.1 Die Abteilungen IX und XI des Bebauungsplans	183	<b>11 Meyer's-Hof – Teil VI</b>	530
5.2.2 Der Humboldthain	186	„Auf dem Hof war was los!“ (1925–1945)	
5.2.3 Die Ringbahn	188	<b>Nachwort</b>	564
5.2.4 Der Viehmarkt und Schlachthof	191	<b>Quellen</b>	566
5.2.5 Die Nordbahn	200	<b>Register</b>	578
5.2.6 Die Abteilung IX nach dem Bau von Meyer's-Hof	204	Namen	578
5.3 Die Herstellung der geschlossenen Bebauung in der Ackerstraße	209	Orte	580
<b>6 Bautyp und Bauweise des Berliner Mietshauses</b>	220	Sachen	581
6.1 Die Mustergrundrisse von Gustav Assmann aus dem Jahre 1862	221	Pharus-Plan (mit Straßenverzeichnis) um 1925	
6.2 Die Typologie des Berliner Mietshauses	231		
6.3 Herstellung und konstruktiver Aufbau des	235		